

# Pravidla pro společné skladování chemikálí

skladovací třída	GHS plakogram*	označení nebezpečnosti*	označení nebezpečnosti																								
			10-13	13	12	11	10	8B	8A	7	6.2	6.1D	6.1C	6.1B	6.1A	5.2	5.1C	5.1B	5.1A	4.3	4.2	4.1A	4.1B	3	2B	2A	1
Výbušné látky	1																										1
Plyny	2 A		2		2															1					2	3	
Aerosoly	2 B																										
Hořlavé kapaliny	3		5		5														4								
Hořlavé tuhé látky (výbušné)	4.1 A		1	1	1	1	1	1	1																		
Hořlavé tuhé látky a znečisťující látky	4.1 B																			6	6						
Látky podléhající samovolnému vznícení	4.2		6		6	6	6	6	6																		
Látky, které tvoří hořlavé plyny ve styku s vodou	4.3		6		6	6	6	6	6																		
Látky podporující hoření (sílení oxidační činnosti)	5.1 A																										
Oxidační látky	5.1 B		7																								
Látky podporující hoření (dúšicí amonný)	5.1 C		6	6	6	6	6	1	1																		
Organické peroxidy a selfreact. látky	5.2		1			1	1																				
Hořlavé akutní toxicité látky	6.1 A		5		5																						
Neohřlavé akutní toxicité látky	6.1 B		5		5																						
Hořlavé toxicité látky nebo látky s chronickými účinky	6.1 C																										
Neohřlavé toxicité látky nebo látky s chronickými účinky	6.1 D																										
Infekční látky	6.2																										
Radioaktivní látky	7																1										
Hořlavé žíravé látky	8 A																										
Neohřlavé žíravé látky	8 B																										
Jiné hořlavé kapaliny	10																										
Jiné hořlavé tuhé látky	11																										
Další nehořlavé kapaliny	12																										
Další nehořlavé tuhé látky	13																										
Jiné hořlavé a nehořlavé látky	10-13																										

\* Pouze pokud jsou relevantní pro přidělení skladovací třídy.

x Smíšené úložiště je v zásadě povolené

x Smíšené skladování je povolené pouze s omezeními (viz

x Je zapotřebí oddělené skladování

5	Materiály, které se snadno vznáší nebo rychle šíří ohň, jako jsou obalové materiály, nesmí být skladovány společně s toxicitními látkami nebo hořlavými kapalinami.				
6	Produkty, které společně nereagují v případě mimořádné události, mohou být uskladněny společně. Toho lze dosáhnout např. odděleným skladováním - fyzické separace, velké mezery mezi kontejnery, samostatně záchytne vany nebo v bezpečnostních skříních.				
7	Smíšené skladování oxidujících a hořlavých látek je povolené v množství do 1 tuny. Nad 1 tunu nutno dle bodu 1 (specifické normy).				

\*\* Toto množství se vztahuje pouze na smíšené skladování třídy 4.1 B s třídou 6.1 A.